

渡辺ふじお 地域実績マップ

2015年版

実績リスト～その2 (最新)

- 1.阿佐ヶ谷中学校に防犯用照明
- 2.阿佐ヶ谷パールセンター付近の道路補修
- 3.汚水ますの補修
- 4.桃園川緑道補修
- 5.阿佐谷南公園内に防災倉庫を設置
- 6.杉七小学校内に会議スペースを設置
- 7.阿佐ヶ谷けやき公園の樹木剪定
- 8.ふれあいの家前道路標示設置
- 9.北2丁目道路U字溝改修
- 10.松溪中裏の街路灯改修
- 11.松溪中前バス通り道路補修
- 12.松溪中学校校門付近雨水ますの補修
- 13.松溪橋付近の雨水ますの補修
- 14.大田黒公園裏付近の下水溝グレーチング設置
- 15.シャレール荻窪の遊歩道の生垣補修
- 16.アメックスビル前の点字ブロックの補修
- 17.荻窪5丁目放置バイク撤去
- 18.善福寺川仲よし広場貯留施設建設
- 19.遊歩道そば道路に注意看板
- 20.善福寺川緑地のトイレに手摺り設置
- 21.遊歩道陥没補修
- 22.旧太田計器前の道路標示設置
- 23.旧太田計器前にカーブミラー
- 24.善福寺川緑地成園橋付近街路灯の改修
- 25.東2丁目道路補修
- 26.東3丁目車両事故被害者宅の支援
- 27.東4丁目道路の注意看板取替
- 28.東4丁目道路陥没箇所の補修
- 29.東4丁目カーブミラー設置
- 30.東4丁目保育施設建設予定地の問題解決
- 31.青梅街道杉並消防署付近の道路補修
- 32.(株)コーザイ横の道路補修
- 33.青梅街道都税事務所付近の歩道雨水対策補修



シャレール荻窪の遊歩道の生垣補修



大田黒公園裏付近の下水溝グレーチング設置



阿佐谷南公園内の防災倉庫設置



道路U字溝改修




桃園川緑道補修



汚水ますの補修



阿佐ヶ谷中学校に防犯用照明



松溪中前バス通り道路補修



善福寺川仲よし広場貯留施設建設



(株)コーザイ横の道路補修



善福寺川緑地のトイレに手摺り設置



善福寺川緑地のトイレに手摺り設置



道路注意看板の取替



東4丁目保育施設建設予定地の問題解決



車両事故被害者宅の支援

実績リスト～その1

- 1.高架下放置バイク撤去
- 2.高架下プランター設置
- 3.ふれあいの家前カーブミラー設置
- 4.北1丁目遊歩道街路灯設置
- 5.中杉通歩道補修
- 6.中杉通り放置自転車・バイク撤去
- 7.北1丁目自転車一旦停止シール設置
- 8.北1丁目街路灯の補修
- 9.阿佐北児童遊園樹木せん定
- 10.北1丁目NTT電柱移設
- 11.北1丁目道路陥没箇所修復
- 12.北2丁目私道整備
- 13.けやき公園ベンチ移設
- 14.北1丁目街路灯の補修
- 15.北2丁目私道整備
- 16.西友前歩道補修
- 17.南2丁目カーブミラー修理
- 18.遊歩道不法投棄撤去
- 19.遊歩道放置バイク撤去
- 20.南1丁目街路灯の修理
- 21.高架下廃棄物撤去
- 22.南3丁目空き家の樹木剪定
- 23.阿佐谷中裏放置自転車撤去
- 24.杉並学院校庭の人工芝生化
- 25.七夕まつり予算増額
- 26.西原公園前雨水升改修
- 27.南1丁目車両進入不可看板設置
- 28.桃園川遊歩道案内板の訂正
- 29.南1丁目街灯設置
- 30.南1丁目通学路の安全確保
- 31.桃園川遊歩道の補修
- 32.南1丁目私道の雨水升の清掃
- 33.南1丁目不法投棄撤去
- 34.東3丁目道路不法占拠樹木の撤去
- 35.善福寺川水害復旧活動
- 36.五日市街道の信号機の移設
- 37.東4丁目道路標識補修
- 38.東4丁目道路標識補修
- 39.東4丁目一旦停止シール設置
- 40.成田図書館入口止まれシール補修
- 41.東3丁目止まれシール補修
- 42.アシナガバチの巣撤去
- 43.和田堀公園遊歩道補修
- 44.東2丁目公園注意看板設置
- 45.緑地公園樹木の剪定
- 46.東1丁目私道改修工事
- 47.善福寺川水害復旧活動
- 48.緑地公園砂場の消毒
- 49.東1丁目雨水升設置
- 50.東1丁目水路補修
- 51.東1丁目カーブミラー設置
- 52.善福寺川沿い道路の駐車防止用のウマ取替
- 53.東1丁目陥没箇所修復
- 54.善福寺川遊歩道補修
- 55.東1丁目道路駐車禁止看板設置
- 56.不法投棄撤去
- 57.青梅街道歩道の放置バイク撤去
- 58.阿佐谷南公園の樹木整備
- 59.南3丁目カーブミラー補修
- 60.南3丁目交差点フラッシュアイ修理
- 61.南3丁目自転車一時停止シール設置
- 62.阿佐ヶ谷駅前広場ベンチの修繕
- 63.南3丁目信号機付近の街路灯の剪定
- 64.阿佐ヶ谷駅前近水害復旧支援
- 65.阿佐谷南公園の藤棚の補修
- 66.南2丁目街路灯の補修
- 67.南3丁目放置バイク撤去
- 68.南3丁目雑草の撤去
- 69.南3丁目私道整備
- 70.南3丁目私道整備
- 71.不法投棄撤去
- 72.駅前歩道整備
- 73.杉七小カラスの巣撤去
- 74.南3丁目道路注意看板設置
- 75.大田黒公園石垣補修
- 76.大田黒公園裏水害復旧支援
- 77.成宗公園掲示板の修繕
- 78.青梅街道歩道放置自転車の撤去
- 79.東5丁目街路灯の剪定
- 80.3丁目雨水升の改修
- 81.荻窪団地北側私道の注意看板
- 82.読書の森公園作りサポート
- 83.東5丁目住所表示板の取替
- 84.東5丁目カーブミラー補修
- 85.東5丁目カラスの巣撤去
- 86.3丁目消火設備の修理
- 87.3丁目街路灯の補修
- 88.中央図書館公園口自転車進入禁止看板設置
- 89.西4丁目道路注意看板取替
- 90.善福寺川緑地街灯補修
- 91.ミツバチの蜂球撤去
- 92.マンションの目隠し設置
- 93.成宗公園のベンチ補修
- 94.祭りの駐輪場確保(杉高)
- 95.東5丁目ポスト設置
- 96.緑地公園思い出ベンチ設置
- 97.善福寺川水害復旧活動
- 98.荻窪団地建替のサポート
- 99.善福寺川緑地内街路灯の補修
- 100.1丁目道路注意看板設置
- 101.西4丁目道路補修
- 102.1丁目街路灯の補修
- 103.1丁目私道補修
- 104.1丁目遊歩道整備
- 105.1丁目公園道路整備
- 106.2丁目住宅の境界確定
- 107.荻窪団地樹木の剪定
- 108.1丁目一時停止シールの設置
- 109.1丁目カーブミラーの補修
- 110.1丁目道路改修工事
- 111.善福寺川水害復旧活動
- 112.善福寺川遊歩道街路灯補修
- 113.水害対策懇談会の開催
- 114.荻窪公園カラスの巣撤去
- 115.4丁目街路灯の補修
- 116.松溪中裏水路蓋の改修
- 117.松溪中裏水路蓋の全面改修完了
- 118.4丁目区道補修
- 119.荻窪第2児童遊園の補修
- 120.善福寺川水害復旧活動
- 121.4丁目春日橋遊歩道一旦停止シール設置
- 122.2丁目バス通り補修
- 123.産業会館の階段・手摺り設置